


Accessoires pour mise à la terre

Hydel	Espaceurs Complet			
1016GPGC	Plaque de mise à la terre fournie avec connecteur en bronze pièce 733C (n° 8 à 3/0)			
1016GPC	Même, sans connecteur			
733C	Connecteur en bronze pour tige $5/8$ à $3/4$ po et calibre de conducteur de n° 8 à 3/0			
Tige de mise à la terre – acier galvanisé & cuivrée (emballage standard – 5)				
5806G	Galvanisée, 5/8 dia. X 6 pi	3406G	Galvanisée, 3/4 dia. X 6 pi	
5808G	Galvanisée, 5/8 dia. X 8 pi	3408G	Galvanisée, 3/4 dia. X 8 pi	
5810G	Galvanisée, 5/8 dia. X 10 pi	3410G	Galvanisée, 3/4 dia. X 10 pi	
3410CC	Cuivrée, CSA 3/4 dia. X 10 pi			
Boîtes pour tiges de mise à la terre				
700	10 po. dia. X 12 po. Hauteur (galvanisé à chaud)			
724	10 po. dia. X 24 po. Hauteur (galvanisé à chaud)			
770	10 po. dia. X 12 po. Hauteur (fabriqué d'acier galvanisé)			
711	Boîte rectangulaire 6 1/2 x 11 1/2 x 10 po			
Tapis de mise à la terre				
6466GCC	Fabriqué de treillis 6 po x 6 po x $1/4$ po Dimension 6 pi x 4 pi Fourni avec 3 connecteurs - 2/0 AWG à 250MCM			
6466GCM	Même – sans connecteurs			