

# Brosses à fils métalliques montées

Pour meuleuses droite, arbre 1/4". Moyeu de couleur pour faciliter le choix de la brosse.

## Fils crêpés



Type	Dia.	Larg.	N° de comm.	Fil acier à outil	RPM max.	Pqt std	Caisse std
A	1/2"		13-C 003	.010"	25 000	1	10
A	1/2"		13-C 005	.020"	25 000	1	10
A	3/4"		13-C 008	.014"	25 000	1	10
B	1 3/8"	1/4"	13-C 110	.008"	25 000	1	10
B	2"	5/8"	13-C 120	.0118"	25 000	1	10
B	3"	1/4"	13-C 123	.0118"	12 000	1	10
B	3"	3/4"	13-C 125	.0118"	12 000	1	10
B	4"	1/4"	13-C 128	.0118"	6 000	1	10
C	1 1/2"		13-C 015	.0118"	13 000	1	10
C	2 3/8"		13-C 018	.0118"	13 000	1	10

## Fils crêpés



Type	Dia.	Larg.	N° de comm.	Fil inoxydable	RPM max.	Pqt std	Caisse std
A	1/2"		13-C 053	.010"	25 000	1	10
A	1/2"		13-C 055	.020"	25 000	1	10
A	3/4"		13-C 058	.014"	25 000	1	10
B	1 3/8"	1/4"	13-C 160	.008"	25 000	1	10
B	2"	5/8"	13-C 170	.0118"	25 000	1	10
B	3"	1/4"	13-C 173	.0118"	12 000	1	10
B	3"	3/4"	13-C 175	.0118"	12 000	1	10
B	4"	1/4"	13-C 178	.0118"	6 000	1	10
C	1 1/2"		13-C 065	.0118"	13 000	1	10
C	2 3/8"		13-C 068	.0118"	13 000	1	10

## Fils noués



Type	Dia.	Larg.	N° de comm.	Fil acier à outil	RPM max.	Pqt std	Caisse std
D	1 1/8"		13-C 020	.020"	25 000	1	10
E	2 3/4"	3/8"	13-C 130	.020"	25 000	1	10
F	3"	1/2"	13-C 270	.020"	25 000	1	10
G	4"	1/2"	13-C 370	.020"	12 000	1	10

## Fils noués




Type	Dia.	Larg.	N° de comm.	Fil inoxydable	RPM max.	Pqt std	Caisse std
D	1 1/8"		13-C 070	.020"	20 000	1	10
E	2 3/4"	3/8"	13-C 180	.020"	20 000	1	10


## Fils noués sans tige



Type	Dia.	Larg.	Arbre	No de comm.	Fil acier à outil	RPM max.	Pqt std	Caisse std
E	3"	3/8"	3/8"- 1/2"	13-C 303	.0118"	25 000	1	10
E	4"	3/8"	1/2"- 5/8"	13-C 404	.0118"	20 000	1	10



► Les fils crêpés servent au nettoyage général des surfaces, comme l'enlèvement de la rouille, l'écaillage et la peinture, etc.



► Les fils noués conviennent au brossage intensif tels l'ébarbage, l'enlèvement de la rouille ou de corrosion profonde, etc.

