

ACCESSOIRES de soudage

Le modèle 5000 Speedy-Loop™ permet un montage-démontage facile du masque de soudeur sur le casque de sécurité. Entièrement réglable pour un meilleur ajustage aux casques Fibre-Metal® et autres grandes marques concurrentielles. Le modèle 4000 Quick-Lok™ permet un montage plus permanent pour des applications à long terme ou à activité intense. Les pattes de montage Quick-Lok™ modèle 6000 permettent un montage rapide et facile d'un masque de soudeur Fibre-Metal® sur un casque de sécurité à crans de montage.

COMPOSANTS DU CASQUE DE SÉCURITÉ DU MASQUE DE SOUDEUR



Les lames pivotent pour un mesurage facile des dimensions des onze clins les plus précis. Mesurent les coutures concaves ou convexes. Lames en acier inoxydable, graduations gravées. De 1/8 po à 1 po et mesures métriques équivalentes. Étui de 114 mm x 51 mm (4 1/2 po x 2 po). Transportable en poche. Également disponible en graduations métriques seulement (modèle WFGM).

JAUGE DE CLIN DE SOUDAGE



Ces connecteurs de câble à came de serrage, de conception universelle, fabriqués d'une matière d'isolation haute performance et de laiton fiable, produisent un très bon contact électrique, résistent aux intempéries et sont bien serrés pour empêcher les saletés de pénétrer et pour protéger des chocs électriques.

CONNECTEURS DE CÂBLE



MODÈLE FM4HD